



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,

RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8, tel. 42 613 89 20, 21, 31, kom. 605 461 082, fax 42 613 89 23, e-mail: rzeczoznawcy.lodz@pzm.pl

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

14. 06. 2022

Nr ewid. 12560
Podpis K.

OPINIA Nr: NOW/53/2022

z dnia: 2022/06/07

Wykonawca opinii: mgr inż. Mirosław Nowicki

Zleceniodawca: Powiat Zgierski

Adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2022

Marka: HONDA

Model: Accord 2.0 TDI MR'96

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 1998

Nr rejestracyjny: WRA2W31
VIN: SHHCF1520WU010536

Nr INFO-EKSPERT	015-00090
Wskazanie drogomiczera	345994 km
Okres eksploatacji pojazdu (98/05/15-22/06/07)	289 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny metalik
Oznaczenie typu	CC7,CE7,CF1
Dop. masa całkowita	1880 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1994 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.01-1998.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Autoalarm	11	Szyby przyciemniane
3	Dach regulowany elektrycznie	12	Szyby tylne regulowane elektrycznie
4	Immobilizer	13	Wspomaganie układu kierowniczego
5	Klimatyzacja	14	Wykończenie wnętrza drewnem
6	Lakier metalizowany	15	Zagłówki foteli przednich
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	16	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
8	Obrotomierz	17	Zamek centralny
9	Siedzenia tylne dzielone		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Poduszka powietrzna kierowcy		
	Poduszka powietrzna pasażera		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP2 TL		70
Przednie prawe:	KLEBER 195/65 R15 91H KRISALP HP2 TL		70
Tylne lewe:	DĘBICA 195/60 R15 88T FRIGO 2 TL		70
Tylne prawe:	PIRELLI 185/65 R15 88H P 4000 E TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

samochód zarejestrowany w Polsce, (nie przedstawiono dowodu rejestracyjnego), po dłuższym przestoju bez zabezpieczenia; niesprawny; z uszkodzeniami, nie przedstawiono innych informacji eksploatacyjnych; brak możliwości uruchomienia w warunkach oględzin, podzespoły mechaniczne sprawdzono statycznie w możliwym zakresie. Ze względu na brak cen tego rocznika w Info-Ekspertcie, wartość bazową ustalono na podstawie rynkowych ofert internetowych (dla tego rocznika pojazdy sprawne, praktycznie oferta tylko z silnikami benzynowymi, notowania od 2500-6000 zł.)

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (289 mies.) *	4 500 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 191 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 225 PLN

W tym:

Aktualność badań technicznych

[%] Wart. [PLN]

-5,0 - 225

KOMENTARZ

1. Z uwagi na to, że koszt naprawy i uruchomienia przedmiotowego pojazdu przekracza wartość pojazdu bazowego (sprawnego bez uszkodzeń), oszacowano wartość pojazdu sprawnego, w stanie nieuszkodzonym oraz **w stanie uszkodzonym** (na dzień oględzin) - **metodą szkody całkowitej, z uwzględnieniem stopnia uszkodzenia.**

2. Samochód po przestoju, brak możliwości uruchomienia w warunkach oględzin. Hamulce zablokowane. Silne wycieki oleju z silnika. Powiększone luzy w połączeniach ruchowych zawieszenia przedniego i układu kierowniczego. Lakier nadwozia z porysowaniami i wgnieceniami eksploatacyjnymi, uszkodzona pokrywa bagażnika, inny kolor pokrywy silnika. Widoczna korozja perforacyjna nadkoli błotników tylnych, skorodowane dolne fragmenty progów i podłogi. Zmatowiałe odbłyśniki reflektorów. Wnętrze do odświeżenia.

3. Naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, w przypadku konieczności wyrejestrowania zaistnieje konieczność zezłomowania pojazdu w uprawnionej stacji demontażu.

4. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu, została sporządzona na podstawie oględzin w warunkach istniejących w dniu i miejscu badania. Opinia określa szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być przedstawiana wyłącznie przez zlecającego.

- rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) niemożliwe do ujawnienia w warunkach oględzin oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania (po oględzinach), a także za skutki wykorzystania samego oszacowania;
- rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń przez zleceniodawcę;
- nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych;
- nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny, tabl. znamionowa);
- nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników;
- opinia nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny, opinie takie są wykonywane wg

oddzielnych specjalnych procedur i standardów;

- powyższe oszacowanie wartości w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu oszacowania za określoną wartość;

dołączono wydruk 12 zdjęć.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Dyrektora Oddziału Spółki

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4100 PLN

(słownie: cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 766,67 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym ustalona na dzień wykonania opinii wynosi:

550 PLN

(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 102,85 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 02.06.2022 r.

Polski Związek Motorowy
Okresowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8
REGON 470506050, NIP 7270126714
telefon (42) 613-89-00, 613-89-01
fax 613-89-02



DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2022

Marka: HONDA


Model: Accord 2.0 TDI MR'96

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 1998

Nr rejestracyjny: WRA2W31



P6030029




P6030030




P6030024



P6030025



P6030027




P6030028




P6030043




P6030044



P6030048



P6030042



P6030052



P6030053

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: NOW/53/2022

z dnia: 2022/06/07

Wykonawca opinii : mgr inż. Mirosław Nowicki

Zleceniodawca: Powiat Zgierski

Adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz

Zadanie: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2022

Marka: HONDA

Rok produkcji: 1998

Model: Accord 2.0 TDI MR'96

Wersja:

Nr rejestracyjny: WRA2W31

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 015-00090

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 289 mies.) **4 100 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,17

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,80

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Próg kpl.	LiP
3	Płyta podłogowa kpl.	
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Reflektor kpl.	P
3 Silnik z osprzętem		
5	Napęd rozrządu z obudową	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
6	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	LiP
7	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
8	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa tylna	
2	Blotnik tylny	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
3	Reflektor kpl.	L
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
4	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6 Zawieszenie tylne		
5	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
7 Reszta		
6	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	20	21	648
2	Wyposażenie nadwozia	39	1	1 583
3	Silnik z osprzętem	19	2	763
4	Układ napędowy	7	0	287

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	12	253
6 Zawieszenie tylne	4	11	146
7 Reszta	4	3	159
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu			3 839 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	4 100 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0637
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,80
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96
Współczynnik zbywalności	0,20
Wynik metody stopnia uszkodzenia	590 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu	600 PLN
--------------------------	---------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.	600 PLN	
Współczynnik ekspercki	0,90	540 PLN

Komentarz

ze względu na warunki oględzin, możliwe inne nieujawnione niesprawności,

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	4 100 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	550 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	3 550 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	5,22

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

Dnia 02.06.22 r.



