



## STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a  
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16  
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, 2020.07.22

BR.0003.67.2020.MB

**Pani  
Joanna Mariankowska,  
Radna Powiatu Zgierskiego**

*Szanowna Pani Radna,*

Dotyczy: ustalenia przyczyn powstawania zastoju wodnych w ul. Łęczyckiej  
w rejonie ul. Prostej w Ozorkowie

Odpowiadając na interpelację z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie jw. informuję, że sprawa ustalenia przyczyn powstawania zastoju wodnych w ul. Łęczyckiej w rejonie ul. Prostej w Ozorkowie została przesłana do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

Informacja zwrotna zostanie przekazana Pani niezwłocznie po jej uzyskaniu.

*Z poważaniem,*

WICESTAROSTA ZGIERSKI

*Dominik Gabrysiak*

W załączeniu:

Pismo z dnia 22.07.2020r. w sprawie ustalenia przyczyn powstawania zastoju wodnych w ul. Łęczyckiej, adresowane do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.



## Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Drogownictwa

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a  
tel. (42) 288 8220, fax (42) 715 69 50  
drogownictwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, 2020.07.22

BR.0003.67.2020.MB

**Urząd Miejski w Ozorkowie**  
**ul. Wigury 1**  
**95-035 Ozorków**

Dotyczy: ustalenia przyczyn powstawania zastoju wodnych w ul. Łęczyckiej  
w rejonie ul. Prostej w Ozorkowie

W nawiązaniu do zapytania Pani Joanny Mariankowskiej, Radnej Powiatu Zgierskiego z dnia 20.07.2020r., w sprawie jw., Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu zwraca się z prośbą o dokonanie analizy przyczyn powstawania zastoju wodnych w drodze gminnej ul. Łęczyckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Prosta.

1. Czy przyczyny zalewania ul. Łęczyckiej leżą po stronie odbiornika wód opadowych, np. kanału deszczowego, którego geometria nie jest dostosowana do odprowadzenia zwiększonej ilości wody w trakcie deszczy nawalnych?
2. Czy przyczyną jest brak odwodnienia zurbanizowanych terenów znajdujących się po zachodniej stronie ul. Łęczyckiej, z których wody opadowe spływają na drogę?
3. Czy istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy wykonaniem modernizacji ulicy a powstawaniem zastoju?
4. Czy przyczyna zalewnia ul. Łęczyckiej jest inna niż wymienione wyżej? Jeśli tak to prosimy o jej wskazanie.

p.o. Naczelnik  
Wydziału Drogownictwa  
Maciej Jaszczyński

W załączeniu :  
Zapytanie Pani Joanny Mariankowskiej, Radnej Powiatu Zgierskiego

Do wiadomości :  
Joanna Mariankowska, Radna Powiatu Zgierskiego